

Rückruf Aktionsnummer 23FE

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Februar 2025 um 08:54

[Zitat von mikabrs](#)

Servus zusammen,

ich habe kommende Woche einen Termin für das "Update" und werde die Software analysieren. Anschließend gebe ich euch eine kurze Rückmeldung dazu, was sich tatsächlich geändert hat.

Grundsätzlich hat Kay recht - viele Stellschrauben hat VW an dieser Stelle nicht. Ich vermute, dass die Aktivierungsschwelle für die Akustikmaßnahme in einen Bereich verschoben wurde, in dem sie nicht mehr aktiv ist, und dass möglicherweise das AGR geringfügig angepasst wurde.

Hi,

kurz: AGR ist m.E.n. dauerhaft an. Thermofenster somit entfernt.

Gruß Peter