

Rückruf Aktionsnummer 23FE

Beitrag von „bejai“ vom 20. Februar 2025 um 09:53

Sorry eben vergessen. Bei der Vorabprüfung Ansaugseite AGR war alles i.O. Und im Fehlerspeicher nur eine defekte Glühkerze Zyl6. Die tausche ich nach Rückerhalt. weil 280eur plus Steuer dafür nö. Dafür schraube ich zu viel.

Gerald