

# Touareg 7L Schleifgeräusche

Beitrag von „coala“ vom 20. Februar 2025 um 16:31

[Zitat von XXMC90](#)

N'Abend , hat dein Fahrzeug noch diese verschiebbaren Dachträger Elemente?  
Ich hab meine letztens gegen andere getauscht und die jetzt drauf sind fangen an bei  
100 km/h ca an zu dröhnen [...]

Servus,

mein Verdacht: Falsch herum montiert. Entgegen mancher Annahme gehört die steilere Seite in Fahrtrichtung und der abgeflachtere Bügel nach hinten.

Grüße

Robert