

0644 - Niveauregelung / C10D3 07 [00001000] - Mechanischer Fehler - Hinterachse weit oben : STOPP Fehler Fahrwerk

Beitrag von „LuCo“ vom 21. Februar 2025 um 07:21

Hallo, vielen Dank für den Hinweis.

Da war ich in dem Moment scheinbar echt zu blöd, die Suche richtig zu verwenden.

Aber könnte der Ventilblock die Lösung sein?

Denn ich habe den Eindruck, er kann keine Luft ablassen?!

MfG

Jörg