

Motorkontrolllampe an, Fehlercode P21CA Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem

Beitrag von „Irenida“ vom 26. Februar 2025 um 21:01

Check erstmal die Sicherungen für die AdBlue-Pumpe und das Dosiersystem. Kann sein, dass da was durch ist oder Wackelkontakt hat. Auch die Steckverbindungen an der Pumpe und dem Steuergerät prüfen, manchmal gammeln die. Falls du mit VCDS testen kannst, ob die Pumpe anläuft, wäre das auch hilfreich. Schon mal AdBlue-Qualität gecheckt? Manchmal spinnt das System, wenn das Zeug zu alt oder verunreinigt ist.