

Touareg R5 springt nicht an.

Beitrag von „Luki“ vom 1. März 2025 um 21:04

[Zitat von pe7e](#)

Hi,

die müssen nicht "baugleich" sein. Sie müssen nur passen und ähnliche technische Daten haben. Ich selbst habe bereits etliche Billigheimer verbaut. gerade beim R5 kann man das machen, da man da gut dran kommt und sich der Zeitaufwand für den Wechsel in Grenzen hält. Bei anderen Motoren wie dem V10 würde ich auf einen originalen nehmen - dort ist der Arbeitsaufwand zu groß für Experimente.

Gruß Peter

Also Batterie habe ich jetzt getauscht und natürlich nicht viel mehr Umdrehungen gebracht.

Und nach dem 2. Startversuch auch schon Rauch zu sehen vom Anlasser hoch. Hoffe jetzt das ich Dienstag oder Mittwoch dann spätestens die Erlösung habe.

Wenn ich das richtig sehe muss man Bei den Motoren von oben ran richtig? Und dann den Kat raus? Denke mal das ich Montag mal anfangs gemütlich und dann heißt es warten auf den neuen Anlasser.

Freue mich schon ohne Ende ihn nach fast 2 Jahren wieder auf die Straße zu bringen 😊😊