

Luftfahrwerk Fehler Fahrwerk

Beitrag von „donadi“ vom 1. März 2025 um 21:31

Du hast da einem KI Boteintrag geantwortet.

Also ich gebe an der Stelle auf, du bist beratungsresistent.

Das nicht absenken eines Federbeines gehört beim 7L zu den Top5 Fehlern, in der Baugruppe Fahrwerk sogar der Top Fehler.

Da braucht es keine aufwendigen Diagnosen oder sonst was.

Lass das Ventil von VW tauschen und freue dich wieder über ein funktionierendes Fahrwerk.