

4.0TDI Ladedruckbegrenzung Unterschritten

Beitrag von „ardapal27107“ vom 3. März 2025 um 14:14

ich habe folgendes Problem: Wenn ich bei ca. 1.500 U/min Vollgas gebe, geht mein Touareg sofort in den Notlauf und hat keine Leistung mehr. Ein Bekannter hat bereits einen Nebeltest gemacht, um Undichtigkeiten zu prüfen es wurde aber nichts gefunden.

Das Komische ist, dass die Leistung mal da ist und mal nicht. Sobald ich den Motor aus- und wieder anmache, ist der Fehler erstmal weg, bis es wieder passiert.

Hatte jemand schonmal was ähnliches und weiß was defekt sein könnte ?