

Luftfahrwerk pumpt aber es tut sich nix in der Höhe

Beitrag von „haimik“ vom 8. März 2025 um 22:53

Das kann u.a. auch sein. Anhand der Reparaturanleitung kann der Fehler lokalisiert werden da das System dort gut beschrieben ist. Wenn VCDS & Co. keine entscheidenden Infos geben würde ich die Leitungen am Block zum Kompressor bzw. zum Speicher trennen und schrittweise schauen wo der Fehler sitzt.