

Touareg R5 springt nicht an.

Beitrag von „XXMC90“ vom 12. März 2025 um 11:34

Moin, sorry - Ja Öl Freigabe .

Da die Motoren eine Zylinder Laufflächen Beschichtung haben (keine Stahlbuchsen) Möcht ich meinen gelesen zu haben - das Richtige Öl ist extrem wichtig.

Als ich meine R5 geholt habe - wollte ich ihn erst garnicht kaufen , erst als der Motor Seidenweich lief , dachte ich den Rest bekomme ich schon hin.