

Rückruf Aktionsnummer 23FE

Beitrag von „Targi08“ vom 12. März 2025 um 20:52

Hallo liebe Gemeinde...

Nur kurz wie es bei mir weiter ging.

Update ließ sich heute endlich durchführen.

Es mußte mehrfach ein Batteriereset (60 min) durchgeführt werden...nach dem 3. mal hat's geklappt.

Fahrverhalten und Geräusche wie gewohnt.

Softwarestand vom MSG hat sich von 0070 auf 0002 geändert. Da meiner ein Schalter ist, bleiben die Schaltpunkte wie gehabt ☐☐.

Allen eine gute Fahrt