

Rückruf Aktionsnummer 23FE

Beitrag von „Targi08“ vom 12. März 2025 um 20:59

[Zitat von haimik](#)

Ich lese immer wieder dass Hardware geändert bzw. gewechselt wird. Was jemand was genau gemacht werden muss?

Es wird vorher deine Luftmassendifferenz gemessen. AGR auf/zu. Anhand diesen Wertes werden Bauteile ersetzt oder nur das Update am MSG durchgeführt.

VW nennt es... Bauteileertüchtigung.