

RNS850 Unterbrechung der Tieftonlautsprecher

Beitrag von „daba1211“ vom 13. März 2025 um 16:36

Hallo zusammen!

Bei mir ist die Sicherung für das Infotainment durchgebrannt (48) und dadurch ist alles durcheinander gekommen.

Ich musste die Firmware neu aufspielen, da die "Festplatte in Parkposition" war und kein DAB, oder sonstiges mehr verfügbar war.

Nun wird mit als Fehler angezeigt, dass alle 4 Tieftonlautsprecher unterbrochen sind (Fehler 00870). Ich kann auf das Dynaudio System zugreifen und auch alles anpassen, aber es gibt einfach kein Bass mehr.

Kann es wirklich sein, dass NUR der Tieftonbereich im Verstärker abgeraucht ist? Kann ich das einzeln prüfen? Hab VCDS zur Hand (legal).

Danke im voraus.

Gruß,

Sebastian