

# Vw touareg 7l 3.0 tdi Injektor Rücklauf

Beitrag von „Selim69“ vom 18. März 2025 um 18:45

Moin,

Ich hatte letzte Woche schon einmal geschrieben bezüglich zu hoher Druck auf der Leckageleitung/Diesel Rücklauf!

Ich fahre den Touareg 7l 3.0 tdi Bj 2007.

Der Fehler liegt am Rücklauf selber, da wo der überschüssige Kraftstoff zurück laufen sollte, kommt Kraftstoff raus ca 2 l in 3-4 min. Kann es an einem Ventil liegen, was def. ist oder an der Leitung, was dicht ist?

Würde mich freuen, wenn jemand einen handfesten Tipp hat

Mfg