

# Tausch Ventil Luftfahrwerk vorne Links lt. VCDS?

Beitrag von „Treg623“ vom 25. März 2025 um 07:06

[Zitat von Eddy-65](#)

Kennt jemand den technischen Zusammenhang und kann dazu bitte etwas erklären?

Servus Andreas,

Das Federbein besteht aus einem Gasdruckdämpfer (innen) und der Luftfeder/Luftbalg (ausen). Im Gasdruckdämpfer ist ein Ventil über das die Härte des Fahrwerks verstellt wird. Das Niveau wird über den Luftbalg eingestellt.

Dein Fehler sollte daher das Ventil im Gasdruckdämpfer betreffen und nicht die Höhe des Fahrwerks.

Grüße Paul