

Leder aufgescheuert

Beitrag von „Logo“ vom 17. März 2005 um 01:17

So - nun eine Antwort von meinem 😊

Sitzbezüge sollen laut Aussage von VW gewechselt werden. Und laut Aussage von VW soll man Filzstreifen unter die PVC Verkleidung kleben, damit dies nicht wieder vorkommt 🚗

Naja - ist halt ein OBERKLASSE - Wagen 🚗