

ESP Symbol und Front Assist Fehler, wer hat Rat ?

Beitrag von „moeterxl“ vom 29. März 2025 um 10:16

Hallo in die Runde,

hatte bei meinem auch mal das Problem: Bremsenfehler! Anhalten!
Ich habe kein ACC, weswegen der Fehler dann eben so bei mir hieß.

ACC, ESP, ABS sind Systeme, die zusammen Informationen austauschen und zusammen funktionieren müssen.

Wenn ein System im Fehler ist, sind es alle anderen Teilnehmer auch.

Bei mir war im FSP vom ESP der Fehler: Steuergerät für Differentialsperre / Quersperre auslesen.

Dort fand sich der Eintrag: Quersperre, Hallgeber 1, Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse.
Habe dazu auch schon einen Beitrag mit kommentiert:

Thema

[Stellmotor Differentialsperre hinten ausbauen](#)

Hallo,

seit ein paar Tagen bekomme ich die Fehlermeldung "Bremsassistent Werkstatt". Das Auslesen mit VCDS ergab: Quersperre, Hallgeber 1, Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse.

Der Fehler kommt nach dem Löschen sofort wieder. Den Leitungsverlauf, und die Stecker am Stellmotor hab ich geprüft, sieht alles gut aus.

Nun möchte ich den Stellmotor seitlich am Hinterachsdifferential ausbauen, dort sind ja auch die Hallgeber mit integriert.

Frage: Ist der Ölstand so hoch, dass es rausläuft wenn ich den...

Husky

15. Februar 2015 um 18:56

Aus welchem Grund auch immer, ist das STG für Differentialsperre ein Subteilnehmer vom ESP, dass dann deswegen in den Fehler geht und alle anderen Teilnehmer auch.

Also, wie bereits die Kollegen geschrieben haben, einfach mal das STG für Differentialsperre / Quersperre auslesen.

Evtl. hast Du dann schon die Antwort auf deine Frage. Kann aber auch was Anderes sein - ist immer möglich.

Gruß - Kay