

# Abrollgeräusch 20 Zoll Räder

**Beitrag von „T-Rex Fan“ vom 2. April 2025 um 12:15**

Hallo Arnd,

höchstwahrscheinlich Sägezahnbildung der Reifen.. Werde dies erst bei den neuen Reifen sehen, da die Reifen aber noch ausreichend Profil haben..

Bei den 18 Zöller Winterreifen war eine leichte Reduzierung der Geräusche wahrzunehmen. Ist aber immer noch vorhanden.

LG