

Fehler Ad Blue

Beitrag von „Gutdrauf21“ vom 4. April 2025 um 10:45

Hallo zusammen,

eine Nachfrage dazu: Ich habe seit einiger Zeit das Motorblock-Symbol an, die Fehlermessung ergab, dass der add blue Füllstandsensord defekt ist. Weiß hier vielleicht jemand, wie hoch die Materialkosten im günstigsten Fall bei der Reparatur sind, und wieviel Arbeitsstunden etwa? Es sieht so aus, als könne man da nur den add blue-Tank komplett mit Sensor tauschen? Gibt es tatsächlich wirksame Mittel zum Einfüllen, die die vermutliche Ursache beheben, also die Kristalle auflösen?

Danke vorab 😊