

RNS 510 nachrüsten

Beitrag von „Björn“ vom 7. April 2025 um 22:44

Hallo zusammen,

tatsächlich macht es einen Unterschied ob es im T5 oder Touareg verbaut wird, das RNS 510 muss entsprechend parametrisiert und codiert werden.

BAP meint Bedien-Anzeige-Protokoll, wenn es noch auf DDP (Display-Daten-Protokoll) codiert ist, funktioniert es nicht.

Viele Grüße
Björn