

Rubbelgeräusche der Reifen wegen falschem Differenzial-Öl?

Beitrag von „bella_b33“ vom 8. April 2025 um 10:47

[Zitat von Linx](#)

Unter der VW Teilenummer G 055145A2 - ACHSOEL findet man auch ein Produkt von Ravenol, Artikelnummer 1211141. Siehe hier: <https://www.ravenol.de/de/produkt/get...l-awd-tor-fluid>

Moin Andreas,

Das ist genau die Flüssigkeit, die ich beim ersten Wechsel eingefüllt hatte und mit welcher ich nicht so glücklich war(siehe Post #11 in diesem Thread).

Gruß
Silvio