

Luftfahrwerk spinnt, ist meist oben 7L BJ 2007

Beitrag von „suntnoroc“ vom 13. April 2025 um 12:54

Hallo zusammen,

habe einen VW Touareg gekauft mit Fahrwerksproblem.

Der Touareg ist meistens oben, also vollausfahrt. Ab und an ist er auch normal. aber eher selten.

Der VB hat angeblich folgendes gewechselt

1. Kompressor
2. Ventile an den Stoßdämpfern...

Der Wahlschalter senkt nicht ab, nur wenn das Auto unten ist kann ich damit hoch steuern....

Vorne rechts war der Niveauregler kaputt hab ich getauscht und angelernt.

Heute abend werd ich ihn auslesen und Fehler posten...

Was mir komisch vorkommt ist dass wenn ich die Beifahrertür aufmache oder zu dann macht er was, dann hab ich ein klicken und er senkt manchmal ab... also irgendwie kommt mir das Verhalten komisch vor....

zB hab ich auch folgendes Problem, die Motoren in den Seitenspiegeln sind beide defekt, also ein Zahnradteil ist gebrochen. Wenn ich den Schalter auf rechts stelle und einstellungen vornehme höre ich den Spiegelmotor recht, stelle ich aber die Fahrerseite ein höre ich beide Spiegelmotoren....

Wie geht man bei so einem Problem vor?