

Leder aufgescheuert

Beitrag von „dummytest“ vom 17. März 2005 um 17:15

Zitat von dummytest

habe eben mal nachgeschaut, meins ist auch aufgescheuert  nach 13.000 km.
Da ist tatsächlich schon ein Loch drin, wenn man das Leder etwas vom Gestell wegdrückt.

Und das, obwohl ich die Touareg - Norm locker erfülle.

Da werde ich wohl mal die ganzen Sitze untersuchen müssen . Auf der Beifahrer-Seite ist es noch schlimmer, obwohl dort selten mal einer sitzt (und wenn dann doch erheblich leichter als ich :D)

Also: Vordersitze vorne links + rechts, und so tief, dass man es von aussen erst mal kaum sieht (das 1,5 cm Loch sitzt knapp unter der Plastik-Sitzschale).

Muss ich noch irgendwo nachschauen ?