

# Sony Ericsson P910i

Beitrag von „mike“ vom 18. März 2005 um 09:24

Zitat von JosefNemecek

Herzlichen Dank - hab's durchgesehen und da ist das SonyEricsson P900/910 nicht drin. Wie häufig wird diese Liste aktualisiert bzw. wie gross ist die Chance, dass dieses Handy mit einer Schale für die Mittelkonsole bedient wird? Kann mir ja kaum vorstellen, dass ich mit dem SmartPhone alleine sein soll...

Danke & Grüsse, Josef.

Hi Josef!

Nö... alleine bist Du mit dem Problem nicht. Ich nutze einen MDA und finde dazu natürlich auch keine Halterung. Meine "Billiglösung" war daher, ein älteres C55 mit Adapter in der MAL zu verwenden. Mit den ganzen "kleineren" Problemchen drumherum wie TwinCard, Aktualisierung der SIM Karte im C55 usw. usw.

Langfristig setzt sich hoffentlich SAP (SIM Access Profile, d.h. Zugriff von aussen auf die SIM Karte) durch (per BT), dann würde jedes Telefon in jedem Auto funktionieren. Aber auch hier die Einschränkung: SIM Daten auslesen ja, produktabhängige Adressbücher: nein!

Grüsse nach Zürich!