

Klimaanlagenproblem ?

Beitrag von „agroetsch“ vom 21. März 2005 um 16:21

Zitat von nachbar

Bei unter null gibt es doch auch irgendeinproblem mit dem Kompressor der Klima -
soviel ich gehört habe - müsste beim Dicken auch so sein.

Hallo,

damit meinst du die Abschaltung der Entfeuchtung wg. Vereisung?

Aber warum kommt dann bei Dietmar getrocknete Luft... Eigentlich müsste die Kiste doch total vereisen...