

2C-Climatronic

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 29. März 2005 um 19:13

Zitat von andreas

Hallo Hannes,

ich habe bislang nur die Vermutung, dass der Sensor im Rückspiegel in Fahrtrichtung links vorne sitzt. Habe ich Samstag entdeckt, als von vorne die Sonne ins Auto schien und ich davor stand.

Ich empfinde die Regulierung gerade bei Sonneneinstrahlung

oft auch als zu kalt, selbst wenn man sich draußen noch den  t.

Gruß

andreas

Alles anzeigen

Hallo Andreas,

dass sollten wir mal beobachten!

Dann bin ich also nicht der Einzige, der sich den 

Gruß