

Gurt signalton

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 3. April 2005 um 10:43

Hallo Hannes,

vielleicht hat deine Holde ein Gewicht - sozusagen Idealgewicht - das vom Sensor nicht erkannt wird?



Thomas