

Schlamm im Auspuffsystem

Beitrag von „andreas“ vom 4. April 2005 um 20:30

Die Wagen werden ja allesamt in Bratislava auf dem Offroadparcours getestet, wahrscheinlich hat es dort einer zu doll mit dem Dicken getrieben. In Bauschheim kann das nicht passiert sein, dann hätten wir alle Probleme, ich bin dort übrigens mal einen Moment drin stehen geblieben, mit laufendem Motor, um die Dichtigkeit etwas intensiver zu testen, bis an die 2. Dichtung ist das Wasser aber nicht gekommen.

Gruß
andreas