

# Reifenverschleiß

Beitrag von „Sandokahn“ vom 6. April 2005 um 15:23

Hallo

Da meine Dicke in 2 Wochen in die Werkstatt geht zur großen Mängelbeseitigung



Hab ich mal ne Frage .

Bei wem bilden sich an der Vorderachse auf der gesamten Lauffläche Sägezähne im Profil

Ich meine jetzt nicht einfach nur kleine Unebenheiten ich meine Das sich das hintere Ende von einem Profilblock zum darauffolgenden über 4 mm abgesenkt hat.

Ich fahre R5 Schalter mit hinterer Diffsperrre und Luftfederung.

Grüße Sandro