

Airbag

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 11. April 2005 um 19:42

Zitat von Xapathan

Hallo Armin, auch ich hatte (wie jeder?) einen "Airbagfehler". Der Techniker meinte, selbst beim Durchlöten würde es zu Fehlermeldungen kommen.

Die erste Charge hatte wohl zus. eine Steckverbindung mitten im Strang (bezeichnete er als völlig unsinnig) und noch mehr Fehler.

Man bezeichnete die Steckverbindung in Kombination mit der geringen Fehlertoleranz als Ursache.

Ich warte jetzt bis zum nächsten Auftreten...

Alles anzeigen

Hallo ich würde nicht warten!

Das ist ein sicherheitsrelevantes Merkmal!

Vielleicht ist die nächste Fehlermeldung:

Airbag nicht ausgelöst, da kein Signal!

Im übrigen habe ich noch von keinem gehört, dass alleine das Löten ausreichend war. (Falls es sie gibt, können sie sich hier ja melden).

Mein 😊 hat das Theater garnicht erst mitgemacht. Nachdem ich von den Erfahrungen aus dem Forum berichtete, hat er lieber gleich den Kapbelbaum getauscht.

Und siehe da: Ruhe im Karton.

Gruß