

Geräusche beim Gas wegnehmen

Beitrag von „Austrianer“ vom 20. April 2005 um 10:51

Hallo Touareg V6 TDI

Dieses Pfeiffen ist bei VW bekannt und die Jungs arbeiten dran. Dein Händler muß immer im Intranet nachsehen, wann die Lösung bereitsteht. Wird wohl noch einige Wochen dauern, da Sie nicht wissen wo dieses Pfeiffen und Eiern bei Lastwechsel herkommt. Ist bei allen V6 TDI so. Sobald die mein Fahrzeug holen und dies reparieren werde ich berichten.

Gruß aus dem verregnetem Stuttgart

Austrianer 😞