

Wassereinbruch im Luftmengenmesser

Beitrag von „agroetsch“ vom 20. April 2005 um 22:59

Hallo Hillrider,

die Luftmassenmesser gehen bei den TDIs gerne mal kaputt, von Benzinern wusste ich es bisher nicht. Beim Bora hatte das mal, aber das ging langsamer.. Mehrverbrauch und leichter Leistungsverlust. Bin dann zum 😊 , die haben das Ding getauscht und der Gute lief wieder tiptop. Da hatte er aber auch schon 80.000 runte!