

Kulanz bei Reifenverschleiß

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 21. April 2005 um 17:54

Zitat von jamesbond

,

Das schief stehende Lenkrad hatte ich schon in "WOB abgeholt" (konnte es aber erst auf der Heimfahrt feststellen)

Es wurde 5x vermessen und eingestellt, das Lenkrad stand danach immer in einer anderen Stellung (nur nicht gerade) und unser T. zog immer nach rechts.

Ich habe ein Vermessungsprotokoll, auf dem steht, dass das Lenkrad 1cm nach rechts schief steht (mit Zeichnung und Maß- und Winkelangabe)


Protokoll wurde vom Händler nach WOB gemailt Antwort vom TSC: Das ist "Stand der Technik" und im Toleranzbereich.

LG

james

Alles anzeigen

Hallo Dietmar,

was hat denn dein Anwalt dazu gesagt? 

Gruß