

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „Sandokahn“ vom 21. April 2005 um 23:51

Zitat von agroetsch

Jipp der hat sowohl Peilstab als auch Schauglas...

Beim 2004er unter dem rechten Deckel oberhalb der "Pseudo-Batterie" (Starthilfepunkte), beim 2005er natürlich auch da nur ohne Deckel.

Reingekommen ist irgendsoein Hydraulik-Öl-Zeugs.. Stand zumindest drauf.

Hallo meine ist im Moment beim beim Doktor wegen meiner Mängelliste ,ich hab letztens nachgeschaut und siehe da die grüne Brühe war auch am Minimalstand ,hab ich gleich in die Mängelliste mit aufgenommen .Der 😊 Chef hat ganz entgeistert geschaut 🤔 wie ich das gesagt habe, bin mal gespannt ob ich Sie Morgen wieder bekomme.