

# Abholung meines Dicken in Wolfsburg

Beitrag von „mike“ vom 22. April 2005 um 10:14

Zitat von nachbar

Hi Mike, soviel ich mich entsinnen kann, war das Problem bei Dir doch der rechte Fuß oder?:D🤪:p JJ (Just Joking)

Mein rechter Fuß ist/hat KEIN PROBLEM! Ganz im Gegenteil: er hat sich zwischenzeitlich ganz an den V10 gewöhnt. In Anlehnung an Star Trek heisst das Kommando "Energie!". Daraufhin geht das Fahrzeug sofort auf Varp 10.

Aber mal noch ne Nachfrage zu Euren DPF Problemen:

1. Das Fahrzeug war doch ganz neu, oder?
2. Wahrscheinlich so 10-20km auf der Uhr?
3. Gab es seitens VW keine Hinweise bzgl. Zeit oder Strecke, wie lange das "Freifahren" des DPF dauert? Im Handbuch stehen da ganz andere Werte, als bei Euch dann in der Praxis notwendig waren.

Hintergrund: wie kann bei einem fabrikneuen Fahrzeug, dass nur bei Abnahme, Verladung usw. etwas bewegt wurde schon der DPF zugesetzt sein? Klar sind das Fahrten, bei denen der DPF nicht auf Temperatur kommt, aber dafür hat der V10 ja das Additiv.