

# Geräusche beim Gas wegnehmen

Beitrag von „Austrianer“ vom 22. April 2005 um 10:42

Zitat von TouaregTDIV6

Hallo Austrianer,

danke für die Info.

War heute in der Werkstatt, und mein Händler kann sich nur erklären daß es doch von vorn (Turbo) kommt.

Werde ihm Deinen Beitrag berichten.

Bin schon gespannt wenn Du berichtest an was es liegt.

Grüße

Thomas

Alles anzeigen

Neueste Info

Der Schlauch der zum Luftmassenmesser führt verursacht wohl das Geräusch.

Es wurde wohl Wolle um den Schlauch gewickelt und diese Dämmung hat es anscheinend gebracht. Die Ingenieure müssen jetzt ein entsprechend professionelles Teil entwickeln, danach werde ich benachrichtigt und es wird eingebaut. Wird ca. 2 Mon. dauern.

Schau ma mal..

Austrianer