

# Erreichen der Betriebstemperatur

**Beitrag von „toraeg“ vom 28. April 2005 um 09:17**

ist eine einfache Regel, auch bei meinem Motorrad (Öltemp-Anzeige fehlt)  
sagte mir mein 😊 erst nach mind. 10 km "Warmfahren" ( dann sind 80° erreicht)  
sollte man dem Motor Leistung abverlangen -> der Motor dank es einem !!  
Gruß Toraeg