

Stottern

Beitrag von „Touareg35“ vom 5. Mai 2005 um 22:36

nur Motor ????

da is ja nochn bisschen rad dran 😊

Bei Ruckeln habe ich bei ca 2000U/min im Sportmodus meist auf der Autobahnabfahrt bei Tempo 80 (R5 Automatik) ist so als würde man mit dem Gas hin und her Spielen.... 🚗