

# Wasser an C+D Säulen

**Beitrag von „dirk07“ vom 12. Mai 2005 um 13:22**

So jetzt ist er wieder fast fit. C\*D Säulen ausgetauscht und poröse Stopfen des Dachablaufes ausgetauscht.

Wischer und Heckklappe verbessert.

zZ fahre ich den neuen Passat mit null Asusstattung.

Ganz schöner Rückschritt!!

Außer den Sitzen, die sind mit Seitenhalt!

Gruß Dirk