

# Turboloch beim Anfahren - Touareg R5TDI

**Beitrag von „Newbug“ vom 17. Mai 2005 um 19:04**

Ein solch ausgeprägtes Turboloch ist nicht normal. Da Du einen Automatik fährst, sollte Dein 😊 mal diese überprüfen. Vielleicht liegt ein Defekt im Wandler vor.

Grüße

Der Newbug