

# Geräusche beim Gas wegnehmen

**Beitrag von „Austrianer“ vom 18. Mai 2005 um 08:43**

So,mein 😊 hat von den Ingenieuren aus WOB jetzt folgende Aussage erhalten :

ES MUSS EIN ABSORPTIONSDÄMPFER FÜR DAS LADEDRUCKSYSTEM ENTWICKELT WERDEN.....

um dieses Heulgeräusch bei meinem V6 TDI zu beseitigen. Da dies nicht ganz einfach ist muß ich mich wohl bis Ende des Jahres gedulden. Es sind wohl im Moment ca. 16 Fahrzeuge bei VW mit diesem Problem bekannt. Eigentlich sollte es wie beim Hausbau sein, die letzten 5% des Kaufpreises sollten einbehalten werden bis das Fahrzeug mängelfrei ist. Mein zweites etwas eierndes Geräusch wird noch bearbeitet und ich warte mal ab was die Herren so finden. Nachdem das Fahrzeug vermessen wurde, ist das Fahrzeug sonst ohne Mängel nach 4500 KM.

Gruß Austrianer