

Turboloch beim Anfahren - Touareg R5TDI

Beitrag von „TDI-Junkie“ vom 18. Mai 2005 um 17:21

Hallo alle!

Danke für Eure Meinungen und Tips. Wahrscheinlich liegt's wirklich am Wandler. Habs heute nochmals ausprobiert, da kann was nicht stimmen.

Uebrigens geht es mir überhaupt nicht um einen "Sprinter-Start", sondern nur um den normalen Anzug im 1. Gang. Und da kommt nun mal wirklich nischt. Ich lass das mal vom 😊 checken und geb dann wieder Bescheid.

Jetzt verabschiede ich mich mal für ein paar Tage nach Meran im Südtirol und erhole mich deftig 🤪 Den Dicken nehme ich natürlich mit....

Greez

Adrian