

# separates Navigationsgerät

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. Mai 2005 um 20:12

Zitat von dummytest

was war denn genau die "Störanfälligkeit" ß; der Empfang oder einfach die Software ?

Medion muss es ja nicht unbedingt sein, gibt doch auch diese GARMINs.

Hallo Burckhard,

Mit den Software-Problemen hätte ich ja noch leben können.

Allerdings bot die mitgelieferte Antenne nie einen optimalen Empfang, trotz optimalem Standort.

Die Stromversorgung über den Zigarettenanzünder war auch nicht der Weißheit letzter Schluß. Irgendwie verabschiedetet sich häufiger der Kontakt zwischen weiblichem und männlichem Stecker obwohl sie fest verbunden waren.

Dann gab es meist einen Totalabsturz der Software, was zu einem netten Reset führte.

Anders gings einfach nicht



Also liegt das Ding heute fein säuberlich verpackt im Keller.

Ich hätte ein schlechtes Gewissen wenn ich sowas bei E-Bay anbieten würde.

Gruß