

# Klimaanlage

**Beitrag von „Thomas TDI“ vom 27. Mai 2005 um 09:47**

Ich tippe auch eher auf einen verschmutzten Filter. Lass den am besten mal tauschen und schau dir an wie der aussieht. Der fängt schon ne Menge Dreck auf.

Mit dem fehlenden Kühlmittel ist tatsächlich ein Problem beim Golf. Allerdings liegt die Ursache auch da manchmal wo anders. Bei mir wurde letztes Jahr der Klappenmotor getauscht. Danach war die Kühlleistung deutlich besser. Übrigens kann man den Kühlmittelstand nicht einfach messen wie z.B. den Ölstand. Es muss komplett abgelassen und gewogen werden.

Thomas