

# Echo-Effekte bei der Freisprechanlage

Beitrag von „dj-river“ vom 27. Mai 2005 um 13:26

Hallo,

Ich hatte auch ein ähnliches Problem mit einem Sony Ericsson. Der 😊 hat mir erklärt, dass es ein Softwareproblem der Handys wäre. Da die Fahrzeuge ab Werk nur mit Nokia ausgeliefert werden, funktionieren die einwandfrei. Ein Tip vom 😊 war die neueste Software auf das Handy spielen zu lassen. Kriegt man im Handyladen. Solltest mal ausprobieren.

Grüsse aus Auxburg