

# Abholung meines Dicken in Wolfsburg

Beitrag von „nachbar“ vom 28. Mai 2005 um 18:32

Ach ja, das Problem mit der Sicherung ist nun behoben. Die haben beim Umbau anstelle einer 10 Amp. Sicherung eine 5 Amp. verbaut. 😞 Die Steuereinheit ist darauf hin in den Notbetrieb gewechselt. Aber nun ist wieder alles OK. Jetzt können auch Fußgänger fahren.

Es war schon komisch, als meine Mutter im Hof stand und nicht weiter kam:D, da das Fußgas nicht funktionierte! Mein erster Komm. war natürlich - den Dicken kann eben nicht jeder fahren!