

Problem Sicht nach hinten/Seitenscheiben Spiegel verschmutzen

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 30. Mai 2005 um 17:48

Zitat von Thomas TDI

So, anbei die zwei versprochenen Fotos. Ich denke, man kann den Spoiler am Fenster sehr gut erkennen. Den unter dem Spiegel hatten wir ja hier schon mal gezeigt.

Thomas

Hallo Thomas,
auf Deinen Bildern ist ja nun klar erkennbar um welche Spoiler es eigentlich geht. Also bei meinem Dicken, auch Modelljahr 2005, sind die an der Seitenverkleidung der Scheiben nicht dran.
Allerdings ist das auch nur ein Halber!:)D

Es wäre wirklich mal interessant ab welcher Produktionswoche die dran sind und auch bei welchen Modellen.

Ich könnte mir schon vorstellen, dass die einige Verwirbelungen auf den Seitenscheiben wegnehmen.

Gruß