

Beleuchtung Instrumente

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 31. Mai 2005 um 12:56

Ich dachte es wäre normal, wenn bei automatischer Fahrlichtsteuerung zwar die Aussenbeleuchtung aktiviert wird, die Rundinstrumente aber nicht vollständig beleuchtet werden. Irre ich mich da?

Thomas