

# Höchstgeschwindigkeit V6 Benziner

Beitrag von „stuempf“ vom 31. Mai 2005 um 17:45

Hallo Freunde,

nachdem ich im Moment nur Defekt-Frust habe wegen dieverser größerer Reperaturen stimmt meiner Meinung nach jetzt plötzlich was mit der Leistung nicht ... 😞

Unabhängig von mir meinte meine Frau, daß der Dicke nicht mehr vorwärts kommt.

Jetzt bin ich am Wochenende längere Strecken gefahren, wo man den T mal wieder ausfahren konnte und knapp bis 180 ist er gekommen. Danach ging nix mehr 😱

Da Stimmt doch was nicht, oder ? (Außer dem Benzinpreis 😄 )

Bereifung ist 18" 255er Sommerreifen Standard. Früher ging er bis 200 ohne Stress danach bis 210 etwas angestregter.

Über eure Erfahrungen mit dem V6 Benziner (220PS) würde ich mich freuen.

Gruss Tom