

Geräusche beim Gas wegnehmen

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 31. Mai 2005 um 18:14

Na super Du baust mich ja richtig auf, aber trotzdem vielen Dank für Deine Info.

Werde es mal weiter geben an meinen 😊 .

Ich war am Wochenende wieder on Tour, das Geräusch wird immer lauter.

Dann laufen ja auch noch meine Reifen an den Kanten ab, nur noch 3,2 mm Profil nach 7800 km.

Dann noch bei betätigen der Bremse "Schreckbremsung", lässt sich das Bremspedal durchtreten wie Butter und das ABS schlägt auch nicht an.

Bei normalem Bremsvorgang ist alles i.O.

Zentralverriegelung geht nicht mehr automatisch zu, bei einer Geschwindigkeit über 5 km/h.

Innenverkleidungen an den Türen lösen sich.

Mittelarmlehne Knirscht.

Noch eine schönen Abend

Gruss Karl